

# Полиэфирная смола PLUS 720

#### Описание:

Полиэфирная смола PLUS 720- это продукт, предназначенный для ручного ламинирования, содержащий конструкционную смолу и соответствующие катализаторы. Как отвердитель следует использовать 50% пасту перекиси бензоила. Данный продукт служит для ремонта больших пробоин размеру дыр и проржавевших мест на поверхности автомобильного кузова, поверхности лодок, яхт, кемпинговых прицепов. Применяя полиэфирную смолу PLUS 720 получаем слой обладающий отличной адгезией к основанию.

#### Может использоваться на следующих видах поверхностей:

- полиэфирные ламинаты
- стальная поверхность.
- деревянная поверхность
- алюминиевая поверхность,
- акриловые двухкомпонентные грунты
- старые лаковые покрытия.

**ВНИМАНИЕ!** Смолу не следует накладывать непосредственно на реактивные грунты (wash primery), акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

#### Подготовка поверхности:

- полиэфирные ламинаты обезжирить, отшлифовать на сухо Р80 Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона PLUS 780;
- металлическую поверхность обезжирить, отшлифовать на сухо P80 P120 и снова обезжирить;
- алюминиевую поверхность обезжирить и обработать наждачной тканью и обезжирить;
- древесину отшлифовать методом «на сухо» P80 P120 и очистить от пыли;
- грунт отматировать Р180 Р240 и снова обезжирить;
- старые лаковые покрытия отшлифовать на сухо Р80 Р120 и снова обезжирить.

#### Пропорции смешивания:

Смола – 100 весовых частей, Отвердитель – 2 до 3 весовых частей.

## Время пригодности к нанесению от момента смешивания с отвердителем:

От 10 до 15 мин. при температуре 20℃

#### Дополнительные продукты:

Отвердитель - Novol Арт.№ 5022, (50% паста перекиси бензоила),

Стекломата - - Novol Apт.№: 6002, 6003, 6005, Стеклоткань - Novol Арт.№:: 6012, 6014, 6016.

#### Правила применения:

Очистить, прошлифовать и обезжирить поверхность. Подготовить соответствующий кусок стекломаты. Ткань стекломаты следует отрезать так, чтобы её кусок на 2 см перекрывал границы повреждённого участка.

Тщательно смешать смолу с отвердителем до получения однородного цвета, соблюдая пропорции отвердителя. Время переработки от 10 до 15 минут при температуре 20℃. Нанести кистью смолу на очищенное место. Покрыть тканью, прижать и кистью пропитать ткань смолой. Количество слоев стеклоткани зависит от степени повреждения поверхности. Приблизительно через 45 минут можно приступать к механической обработке, в крайнем случае, выравнивание можно произвести при помощи полиэфирной шпатлёвки. Вязкость отвердевшей поверхности улучшает адгезию следующих слоев. В случае необходимости оболочку можно удалить при помощи нитроцеллюлозного растворителя.

Дата актуализации: 14.12.2007

Минимальная температура работы составляет +10℃

Стандартные пропорции применяемые при ламинировании составляют 2 кг смолы на 1 кг носителя (стекломаты или стеклоткани).

## ВНИМАНИЕ: Остатки смолы, смешанной с отвердителем, не вливать обратно в банку!



















Очистить отшлифовать поверхност

Обезжирить

Приготовить Пропорции: стекломату 100+2-3 Жизнеспособность 10-15 мин/20°C

Нанести смолу

Наложить Нанести стекломату смолу

Подождать 45 мин/20°C

ть Р80-Р120

## Час сушки:

Около 45 мин при 20°C

Время сушки можно сократить, поддерживая в течение 15 минут температуру не превышающую 60 ℃.

## Шлифование:

P80-P120,

#### На полиэфирную смолу может наноситься:

Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная для нанесения способом распыления, большинство грунтов, красок и лаков, доступных на рынке.

#### Цвет:

Жёлтый.

# Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных изделий.

#### Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Смола – 12 месяцев при температуре 20°C.

# Правила Безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

PL.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL